


表示灯の色に注目!!



赤
(点滅)



熱中症指数が危険域です (WBGT31以上)。
すぐに作業を中断し、日陰などに避難しましょう。

黄
(点滅)



熱中症指数が警戒域です (WBGT28以上)。
無理をせず、水分補給などをしっかりとしつつ、
熱中症に十分注意しましょう。

青
(点滅)



風速が危険域です (最大瞬間風速30m/s以上 または
10分間の平均風速10m/s以上)。
作業を中断し、安全な場所へ避難しましょう。

夜間は人感センサーとしても発光します